

**P21-S – Power Gel pentru curățarea jantelor**

P21-S Power Gel – soluția perfectă împotriva urmelor de uzură cauzate de frânare. Chiar și urmele foarte rezistente de murdărie se vor elimina foarte ușor și în profunzime prin aplicarea P21-S Power Gel.

Proprietăți:

- Putere de curățare excepțională
- Îndepărtează chiar și cele mai persistente urme de uzură, cum ar fi praful provenit din uzura plăcuțelor de frână care se produce în timpul raliurilor sportive
- Se aplică ușor și acționează rapid – 3-5 minute timp de acțiune
- Nu conține acizi – nu afectează materialele, astfel că se poate aplica pe toate suprafețele
- Este foarte eficient datorită formulei sale de tip gel
- Curăța singur: pulverizați, lăsați câteva minute să acționeze, clătiți și suprafața este curățată.

Conținutul cutiei:

- 500 ml de P21-S Power Gel;
- Pistol de pulverizare
- Burete pentru curățare

Aplicare:

Pulverizați produsul P21-S (acționați cu forță pistolul de pulverizare), lăsați să acționeze timp de 3 minute, iar în final clătiți bine cu un jet puternic de apă.

În situația în care există murdărie ce nu se curăță, sau dacă temperatura scade sub 10 °C, lăsați produsul să acționeze între 5 și 10 minute.

În caz de necesitate utilizați buretele din dotare pe perioada operațiunii de curățare.

Sfaturi:

Nu aplicați produsul pe perioada când arde soarele și nici pe jantele încălzite.

Înainte de a aplica produsul pe jantele lucioase, nu lustruiți, verificați rezistența materialului la produsul P21-S aplicându-le pe suprafețe nevizibile.

Se recomandă să folosiți pentru jantele dumneavoastră ceara P21-S – tratamentul pentru jante lucioase.

Arie de aplicare:

- jante din aluminiu sau din oțel, lăcuite sau cromate
- jante din aluminiu lucioase – verificați întâi rezistența materialului la produsul P21-S, vedeți sfaturile.

